



**PROMETAL**  
TRADING®

ARMADI E SCAFFALATURE METALLICHE

**SCHEMA DI MONTAGGIO**

- Armadio Sporco Pulito 1 Anta (dim. L x P x H mm. 500x500x1795)
- Armadio Slim New 1 Posto (dim. L x P x H mm. 360x500x1795)



A	Porta Pz. 1	B	Schienale Pz. 1	C	Fiancata sx Pz. 1	D	Fiancata dx Pz. 1	E	Paratia Pz. 1	F	Tetto Pz. 1	G	Fondo Pz. 1	H	Pianetto Pz. 1
---	----------------	---	--------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	------------------	---	----------------	---	----------------	---	-------------------



**AVVERTENZE DURANTE IL MONTAGGIO:** a causa dei processi produttivi che possono aver generato piccole sbavature dei materiali, si consiglia l'utilizzo dei guanti durante le fasi di montaggio



**MODALITA' DI SMALTIMENTO DELL'ARMADIO:** questo prodotto non rientra tra i rifiuti solidi urbani. Pertanto, rivolgersi ai servizi del proprio comune.



**MODALITA' DI PULIZIA DELL'ARMADIO:** per la pulizia non utilizzare prodotti corrosivi, solventi e abrasivi.

I	Vite M5 Pz. 51	L	Squadretta Pz. 8	M	Piedino Pz. 4	N	Cerniera Pz. 2	O	Battuta Porta Pz. 2	P	Salvamuro Pz. 4	Q	Bicchierino Pz. 1	R	Linguetta Pz. 1	S	Serratura Pz. 1	T	Portasciugamano Pz. 1	U	Tubo Pz. 1	V	Gancio Pz. 2	Z	Tappo Pz. 2
---	-------------------	---	---------------------	---	------------------	---	-------------------	---	------------------------	---	--------------------	---	----------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	--------------------------	---	---------------	---	-----------------	---	----------------

**1** Piegare a mano

**2** 6x

**3** 2x, 3a, 3b

